HINTS AND TIPS ON
SERVICE
For BSA and ARIEL Dealers

Service Bulletin #175 — October 25, 1964

RIDER'S AND DEALER'S SERVICE MANUALS

RIDER'S MANUALS

PART NUMBER	DESCRIPTION	LIST PRICE
00-4009	1946-53 "C" Group	$ 1.58
00-4010	1946-55 "B" Group	1.58
00-4012	1947-50 "A" Group	1.58
00-4013	1950-53 "A" Group	1.58
00-4036	1950-57 "D3" Group	1.58
00-4053	1954-55 C10L and C11G	1.58
00-4056	1954-64 D1, D5 and D7	1.58
00-4057	1954-57 BB, CB and DB Gold Star	2.58
00-4058	1956-57 C12	1.58
00-4060	Up to 1957 B33	1.58
00-4061	1954-57 "A" Group	1.58
00-4069	1958-63 DBD Gold Star	2.58
00-4078	1958-63 "A" Group	1.58
00-4079	1958 B33	1.58
00-4091	1959-64 C15, C15S, C15T, SS80, B40, B40T and SS90	1.58
00-4098	1962-63 Gold Star Rocket	1.58
00-4109	1964-65 K1-75cc Model	1.58
00-4110	1962-65 A50, A502C, A65, A65-2L, A65-2SPH and A65-1T	1.58

DEALER'S SERVICE MANUALS

00-4032	Comprehensive Dealers Service Manual- All BSA Post War Models	9.84
00-4047	A7, A10 & A10SR Service Manual	3.00
00-4082	C15, C15S, C15T, SS80, B40, B40T & SS90 Service Manual	3.00

THIS BULLETIN AMENDS SERVICE BULLETIN #152

Walter Brown
Walter Brown,
Service Manager